[붙임1]

공표문

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복(스포츠용 구명복)</td><td>모델명</td><td>4530 OA 2 WMS FLARE COMP VEST(4)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오닐</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>B025R0010-19001
(인증모델 : 부력조끼)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>20190918</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안전요구사항- 4.9.1 최소 부력값 미달 37 N (기준 40 N)- 4.9.2 최소 부력값 미달 37 N (기준 40 N)- 4.9.3 최소 부력값 미달 37 N (기준 40 N)

○ 표시사항- 8.1.4 표시라벨 크기 미달- 8.1.5.2 모델명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ공급되는총부력이부족할경우익사사고유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것
ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-6412-1952</td></tr>
</table>

[붙임1]

공표문

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복(스포츠용 구명복)</td><td>모델명</td><td>4530 OA 2 WMS FLARE COMP VEST(6)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오닐</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>B025R0010-19001
(인증모델 : 부력조끼)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>20190918</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안전요구사항- 4.9.1 최소 부력값 미달 38 N (기준 40 N)- 4.9.2 최소 부력값 미달 38 N (기준 40 N)- 4.9.3 최소 부력값 미달 38 N (기준 40 N)

○ 표시사항- 8.1.4 표시라벨 크기 미달- 8.1.5.2 모델명 누락</td></tr>
<tr><td></td><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ공급되는총부력이부족할경우익사사고유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것
ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-6412-1952</td></tr>
</table>

김소미 / 제품시장관리과 / 2020-07-14 17:15:22

[붙임1]

공표문

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복(스포츠용 구명복)</td><td>모델명</td><td>4530 OA 2 WMS FLARE COMP VEST(8)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>오닐</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>인증/신고번호</td><td>B025R0010-19001
(인증모델 : 부력조끼)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>-</td><td>인증/신고일자</td><td>20190918</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 안전요구사항- 4.9.1 최소 부력값 미달 41 N (기준 45 N)- 4.9.2 최소 부력값 미달 41 N (기준 45 N)- 4.9.3 최소 부력값 미달 41 N (기준 45 N)

○ 표시사항- 8.1.4 표시라벨 크기 미달- 8.1.5.2 모델명 누락</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ공급되는총부력이부족할경우익사사고유발가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">ㅇ해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것
ㅇ문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)오엔케이알트레이딩</td><td>연락처</td><td>02-6412-1952</td></tr>
</table>